

SURPRESSEUR GAZ POWERSTAR 4B™ MONTAGE SUR BOUTEILLE



TABEAU 1 : PERFORMANCES DU SURPRESSEUR P4B
basées sur une consommation air de 50 SCFM (84Nm³/h) maximum

MODÈLE	PRÉCHARGE bar	P max. de sortie bar	Débits en NL / minute pour pression de sortie (bar) de :													
			14	28	42	56	70	140	210	280	350	420	490	560		
P4BS010	7	70	75	66	63	58										
P4BS010	14	70	141	128	118	108										
P4BS034	28	234			72	71	70	60	54							
P4BS034	34	234			89	88	87	75	67							
P4BS050	28	345			45	44	41	39	37	36						
P4BS050	34	345			56	55	51	48	46	44						
P4BS080	41	552							39	36	33	31	30			
P4BS080	70	552							64	59	54	52	50			
S010P4BS010	3	72	72	66	61	56										
S010P4BS010	7	76	128	116	107	98										
S010P4BS010	14	83	240	218	201	184										
S034P4BS034	21	255			93	92	91	78	70							
S034P4BS034	28	262			122	121	120	103	92							
S034P4BS034	34	269			152	150	149	127	115							
S050P4BS050	28	372			77	75	70	66	63	61	35					
S050P4BS050	34	379			95	94	87	82	78	75	43					
S080P4BS080	41	593							66	61	56	53	52	31		
S010P4BS034	7	265			51	51	50	47	42							
S010P4BS050	7	386			51	51	50	47	44	42	36					
S010P4BS080	7	614			51	51	50	48	47	45	44	42	40	38		

**Surpresseur gaz neutres
pour transfert et gonflage
de vessies d'accumulateurs.**

Source d'énergie : air sec

PS : de 70 bar à 600 bar

Q : suivant tableau

Caractéristiques :

Longueur en cm : 70

Largeur en cm : 35

Profondeur en cm : 47

Poids approx kg : 17

(flexibles compris)

PETROMETALIC

11 Rue des Ecluses de Selles
F-59405 CAMBRAI CEDEX

E-mail : as.doise@petrometalic.com

Tel : (0033) 03 27 72 06 20

Fax : (0033) 03 27 72 06 31

Edition 07-2008/SC